# Toptex Kleber SLF

**Anwendungsbereich**
Innen. Zur Einbettung von ZERO Glasfasergewebe und ZERO Maler-Glasvlies geeignet.




| | |
|---|---|
| **Konformität/Überwachung** | U |
| **Art des Werkstoffes** | Wässriger, pastöser Kunstharz-Dispersionskleber |
| **Farbton** | Transparent |
| **Bindemittelbasis** | Spez. Kunstharz-Dispersion |
| **Spez. Gewicht** | Ca. 1,0 +/- 0,1 g/cm³ |
| **Eigenschaften** | Spezialkleber, gute Nassklebkraft, leichte Verarbeitung. Schadstoffarm, lösemittel- und weichmacherfrei |
| **Gutachten/Zulassung** | Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis der Baustoffklassen DIN 4102-A2 und DIN 4102-B1 gemäß Verwendungsbereich Toptex System.<br>Einordnung in Nachhaltigkeitszertifizierungssysteme, wie DGNB oder QNG, siehe ZERO Nachhaltigkeitsdatenblatt. |
| **Trockenzeit** | Bei + 23 °C Luft- und Untergrundtemperatur und ca. 50 % relativer Luftfeuchte nach 24 Stunden überstreichbar und nach 6 Tagen mechanisch belastbar. Höhere Luftfeuchtigkeit und/oder niedrigere Temperaturen verlängern die Trockenzeiten. Durchtrocknung/Endhärte nach 28 Tagen gemäß Prüfkriterien nach DIN EN 13300. |
| **Verdünnung** | Sauberes Wasser |
| **Spritzauftrag** | Airless + Aircoat<br>Düsengröße Inch: 0,021 - 0,031<br>Spritzwinkel: 40 - 60°<br>Spritzdruck bar: ca. 160 |
| **Verarbeitungstemperatur** | Mind. + 5 °C für Luft und Untergrund |



ZERO-LACK GmbH & Co. KG · Bleichstraße 57-58 · 32545 Bad Oeynhausen · Tel. 05731 9887-0 · Fax -671 · info@zero-lack.de · zero-lack.de

| | |
|---|---|
| **Materialverbrauch** | Ca. 250 - 300 g/m², je nach Gewebe<br>Ca. 100 - 150 g/m², je nach Vlies |
| **Lagerung** | Kühl, jedoch frostfrei. Anbruchgebinde gut verschließen. |
| **Reinigung der Werkzeuge** | Sofort nach Gebrauch mit Wasser |
| **Verpackung** | 12 kg Kunststoffovaleimer |
| **Systemaufbau** | Besonders zu beachten: VOB, Teil C, DIN 18363 |
| **Untergrundvorbereitung** | Der Untergrund muss trocken, sauber und tragfähig sein. Neuputzstellen fluatieren und nachwaschen. Saugende Untergründe mit ZERO Konzentrat F bis 1:4 mit Wasser verdünnt grundieren. Normale Untergründe mit ZERO Haftgrund WP oder mit anderen geeigneten ZERO Grundierungen grundieren. Falls Spachtelung notwendig, ZERO Handspachtel einsetzen. |
| **Verarbeitungshinweise** | Zur Verklebung von Toptex Glasfasergewebe und Toptex Maler-Glasvlies den Toptex Kleber SLF in 2 - 3 Bahnenbreiten mit einer kurzschurigen Lammfellrolle oder dem Airless-Spritzgerät direkt auf den Untergrund, auf das Dessin abgestimmt, in ausreichender Menge gleichmäßig auftragen. Alle Toptex Glasfasergewebe Pigmentiert sowie das Toptex Maler-Glasvlies Pigmentiert können mit dem Tapeziergerät verarbeitet werden. Zur Tapeziergeräteverarbeitung den Toptex Kleber SLF ca. 25 % mit Wasser verdünnen. Beim Durchziehen des Toptex Gewebes/Maler-Glasvlieses auf einen gleichmäßigen Kleberauftrag ohne Fehlstellen achten. Das mit dem Tapeziergerät eingekleisterte Gewebe/Maler-Glasvlies direkt verarbeiten. |
| **Anmerkungen** | In schwierigen Fällen Beratung einholen. EG-Sicherheitsdatenblatt beachten!<br><br>Vorstehende Angaben können nur allgemeine Empfehlungen sein. Die außerhalb unseres Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen und Untergrundbeschaffenheiten schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfall empfehlen wir ausreichende Eigenversuche an Ort und Stelle durchzuführen. |

Dieses Technische Merkblatt ist nach neuestem Stand aus vorliegender Erfahrung erstellt. Bei Neuauflage werden diese Texte ungültig. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Der Verarbeiter/Käufer wird nicht davon entbunden, das Produkt auf Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Stand: 28.08.2026



ZERO-LACK GmbH & Co. KG · Bleichstraße 57-58 · 32545 Bad Oeynhausen · Tel. 05731 9887-0 · Fax -671 · info@zero-lack.de · zero-lack.de